



รับเรื่องร้องเรียน		ผลการปฏิบัติ	
วัน/เดือน/ปี	เรื่อง	วัน/เดือน/ปี	ผลการดำเนินการ
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	ผู้ลงทะเบียนจากการประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทใหญ่ก่อสร้างคอนกรีต ๒๐๑๕ จำกัด ทะเบียนโรงงาน (จ๓-๕๘(๑)-๒๑๐/๘๕๐๓) ตั้งอยู่ ณ ๖๘/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลสองห้อง อำเภอปากท่า จ.อุตรดิตถ์	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓	สถานประกอบการส่งเอกสารรายงานและเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และมีหนังสือแจ้งยุติเรื่องให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานและให้ประกอบกิจการตามปกติ
		๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	- เชิญชวนงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา ร่วมกับผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ สาธารสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอปากท่า และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องตรวจสอบพบว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น (แอสเลนเขียน) เนื้อกำแพงรั่วไม่เพียงพอ มีจุดเสี่ยงที่จะเกิดฝุ่นละอองขณะประกอบกิจการ รวมทั้งไม่พบจุดล้างหรือทำความสะอาดรถบรรทุกก่อนออกบริการ
		๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	- สอจ.อุตรดิตถ์ มีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานและปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ๓๗ วรรคหนึ่งและมาตรฐาน ๓๕(๔) ให้ดำเนินการดังนี้ ๑. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น (แอสเลนเขียน) ให้เพียงพอต่อการประกอบกิจการภายในพื้นที่บริเวณโรงงานตามที่ได้รับอนุญาต ๒. ติดตั้งอุปกรณ์สเปย์ฉีดน้ำบริเวณจุดเททราย หินก่อนขึ้นไม่ผสมให้เหมาะสมและเพียงพอไม่ให้เกิดฝุ่นละออง ๓. จัดทำจุดล้างทำความสะอาดล้อบรรทุกทุก เข้า-ออกเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละอองขณะขนส่งหรือให้บริการ ๔. จัดทำรายงานการตรวจสอบภายในโรงงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
		๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓	บริษัทใหญ่ก่อสร้างคอนกรีต ๒๐๑๕ จำกัด ส่งรายงานผลการปรับปรุงแก้ไข
		๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓	พนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจสอบแล้วพบโรงงานปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมปรับปรุงแก้ไขตามข้อสั่งการเรียบร้อยแล้วและมีหนังสือแจ้งผลการและยุติเรื่องแล้วและให้โรงงานประกอบกิจการตามปกติ

รับเรื่องร้องเรียน		ผลการปฏิบัติ	
วัน/เดือน/ปี	เรื่อง	วัน/เดือน/ปี	ผลการดำเนินการ
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓	<p>ฝุ่นละอองโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของนาย อติเรก พรหมฤทธิ์ ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ทะเบียนโรงงาน เลขที่ ๒๐๕๓๐๐๑๗๙๒๕๕๙๗ (จ๓-๕๘(๑)-๑๗๙/๕๙๐๓) ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๖๓๒๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์</p>	<p>๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>๓๐ เมษายน ๒๕๖๓</p> <p>๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p>	<p>ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าฝุ่นละอองเกิดจากการขนส่งของรถบรรทุกขณะวิ่งผ่านหน้าบ้านประชาชนส่งผลให้ประชาชนอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานได้รับความเดือดร้อน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภายในโรงงานมีคำสั่งตามมาตรา ๓๗ ให้ดำเนินการ “จัดทำจุดล้างหรือบ่อทำความสะอาดล้อรถบรรทุก เข้า-ออก ขณะขนส่งหรือให้บริการพร้อมติดตั้งสเปรย์หรือจุดฉีดน้ำภายในบริเวณโรงงานให้เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อลดฝุ่นละอองในบริเวณโรงงาน” ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ประกอบกิจการโรงงานรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขจัดทำถนนคอนกรีตและจุดฉีดน้ำสำหรับทำความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกเข้า-ออก ในบริเวณโรงงาน เพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง</li> <li>- พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข พบว่าได้ปรับปรุงตามข้อสั่งการเรียบร้อยแล้วและมีคำสั่งให้ยุติเรื่องราวให้ประกอบกิจการได้ตามปกติ และให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตอย่างเคร่งครัด</li> </ul>